## СВЕДЕНИЯ

# о выполнении плана работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД №3 Гаранина

# за период с 01.01.2013 по 01.12.2013

№ п/п	Виды работ (услуг)	Сведения о выполнении	Причины отклонения
1	Содержание и техническое обслуживание		
	Уборка лестничных клеток		
1.1.1	Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей	выполнено	
1.1.2	Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа	выполнено	
1.1.3	Мытье лестничных площадок и маршей нижних двух этажей	выполнено	
	Мытье лестничных площадок и маршей выше второго этажа	выполнено	
	Уборка дворовой территории		
	Подметание территории всех видов (отмостка)	выполнено	
	Подметание территории всех видов (2 класс асфальт) Подметание территории всех видов(грунт)	выполнено	
	Уборка мусора с газонов	выполнено	
	Очистка газонов от опавшей листвы	выполнено	
	Стрижка газона с уборкой скошеной травы	выполнено	
	Уборка мусора с контейнерных площадок (в летний период)	выполнено	
1.2.8	Подметание, сдвигание снега (отмостка)	выполнено	
1.2.9	Подметание, сдвигание снега (асфальт 2 класса)	выполнено	
1.2.10	Очистка территорий от наледи и льда (отмостка)	выполнено	
1.2.11	Очистка территорий от наледи и льда (асфальт 2 класса)	выполнено	
	Посыпка территории песком (асфальт 2 класса)	выполнено	
	Уборка мусора с контейнерных площадок (в зимний период)	выполнено	
	Подметание, сдвигание снега (асфальт 3 класса)	выполнено	
	Очистка территорий от наледи и льда (асфальт 3 класса)	выполнено	
	Очистка люков колодцев от наледи Подметание ступеней и площадки перед входом в подъезд	выполнено выполнено	
	Подметание ступеней и площадки перед входом в подъезд	выполнено	
	Посыпка территории песком (асфальт 3 класса)	выполнено	
	Дезинфекция контейнерной площадки	выполнено	
	Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования и		
1.3	конструктивных элементов здания		
1.3.1	Содержание и обслуживание конструктивных элементов здания		
	Тех.осмотр конструктивных элементов здания в комплексе (кровля,окна,двери, фундамент)	выполнено	
1.3.1.1	с составлением деффектной ведомости	выполнено	
	Удаление снега с кровли (50% площади кровли)	выполнено	
	Удаление сосулек и наледи с кровли	выполнено	
	Очистка кровли от мусора	выполнено	
1.3.1.5	Очистка козырьков подъездов от снега и наледи	выполнено	
1216	Техническое обслуживание системы вентиляции, в том числе проверка наличия тяги в	выполнено	
	вентиляционных шахтах, Очистка подвальных помещений от производственного мусора	выполнено	
	Побелка помещения ИТП, окраска труб в ИТП	выполнено	
	Расконсервация и консервация поливочников с заменой	выполнено	
1.3.1.10	Плановый осмотр и очиска фановых труб (в зимний период)	выполнено	
1.3.2	Содержание и обслуживание системы электроснабжения		
	Осмотр этажных щитков с подтяжкой контактных соединений, прочисткой клемм и соединений	выполнено	
1.0.2.1	ооодинении		
	Технический осмотр состояния осветительной арматуры( выключателей, светильников над	выполнено	
1.3.2.2	входом в подъезд, в тамбуре, межэтажных светильников, лампочек и арматуры)	BBITOSTITOTIO	
	Осмотр ВРУ с подтяжкой контактных соединений, прочисткой клемм и соединений	выполнено	
	Осмотр электрощитовых	выполнено	
	Замена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования	выполнено	
	Укрепление/замена и техническое обслуживание выключателей в помещениях общего	выполнено	
	пользования	BOULDILICUO	
	Снятие показаний с электросчётчиков МОП	выполнено	
	Снятие показаний с ИПУ эл.энергии в МКД	выполнено	
	Содержание и обслуживание инженерного оборудования		
	Гидравлические испытания, промывка, запуск системы отопления, консервация системы	выполнено	
	ОТОПЛЕНИЯ	PLITOTHEUS	
	Ликвидация воздушных пробок в стояках отопления Проверка состояния отопительных приборов в МОП	выполнено выполнено	
	проверка состояния отопительных приооров в могт  Снятие показаний с контрольно-измерительных приборов систем отопления (манометры,		
1.3.3.4	термометры)	выполнено	
	Очистка грязевиков	выполнено	
1.3.3.6	Ведение журнала и составление актов отсутствия или некачественного предоставления услуг	выполнено	
	Технический осмотр состояния трубопроводов системы ГВС	выполнено	
	Мелкий ремонт изоляции трубопровода системы ГВС, ликвидация прорывов, подтекания	выполнено	
	трубопровода и запорной арматуры системы ГВС Технический осмотр состояния трубопроводов системы ХВС	выполнено	
	Проверка состояния трубопроводов системы канализования	выполнено	
	be the second of the beautiful and the second of the secon		<u> </u>

1 3 3 11	Прочистка канализационных стояков	выполнено	
	Замена поверенных манометров	выполнено	
	Профилактический ремонт и устранение незначительных неисправностей в инженерных системах	выполнено	
1.4	Окраска малых форм	не выполнено	не выполнение условий договора подрядной организацией
1.5	Содержание и обслуживание приборов учета	выполнено	
1.6	Аварийно-диспетчерское обслуживание (прием заявок по телефону)	выполнено	
1.7	Механизированная уборка территорий домовладений	выполнено	
1.8	Дератизация	выполнено	
1.9	Дезинсекция	выполнено	
1.10	Услуги паспортного стола	выполнено	
1.11	Начисление и прием платежей	выполнено	
1.12	Услуги по управлению МКД (УК)	выполнено	
1.13	Вывоз крупногабаритного мусора (КГМ)	выполнено	
1.14	Вывоз твёрдых бытовых отходов (ТБО)	выполнено	
1.15	Оформление тех.документации для расчета тепловых потерь	не выполнено	не выполнение условий договора подрядной организацией
1.16	Ремонт и окраска мусорных контейнеров	выполнено	
1.17	Дезинфекция контейнеров	выполнено	
2	Текущий ремонт	выполнено	
3	Установка ОПУ	выполнено	
4	Изготовление межевого плана	не выполнено	выполнение работ в соответствии с графиком

## СВЕДЕНИЯ

#### о количестве случаев снижения платы

1	За нарушения качества содержанияи ремонта общего имущества МКД	0
	За нарушения качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной	
2	продолжительности перерывов в их оказании	13